

IVG

Crollo alla scuola di Cengio, la perizia fa emergere alcune anomalie

di **Redazione**

27 Maggio 2015 - 8:15



Cengio. Non sarebbe idoneo a sostenere tutto quel peso il cemento utilizzato per realizzare la scuola di Cengio, il tetto della cui mensa è crollato il 4 febbraio scorso per fortuna senza conseguenze né feriti. **A stabilirlo una perizia disposta dall'amministrazione comunale** dalla quale è emerso che il materiale usato per la costruzione sarebbe in grado di sopportare un peso fino a 140 chili per centimetro quadrato e non i 250 previsti dal progetto.

A non corrispondere alle prescrizioni non sarebbe nemmeno la dimensione dei mattoni, elemento che pure non avrebbe comunque ripercussioni sulla stabilità della costruzione. Secondo la perizia, a determinare il crollo del tetto sarebbe stato un ancoraggio anomalo ad una trave.

Visti i risultati, **l'edificio rimarrà chiuso per inagibilità fino a data da destinarsi** e non prima di un massiccio e costoso intervento di sistemazione. L'amministrazione comunale ha deciso che si costituirà parte civile nell'ambito dell'inchiesta della procura della Repubblica di Savona.