

IVG

Piper precipitato, incidente potrebbe essere stato causato da errore pilota

di **Olivia Stevanin**

12 Giugno 2010 - 17:39



Stella. Sono ancora al lavoro in località Bonomo a Stella nella zona dove, questa mattina, un aereo da turismo è precipitato. Il velivolo, un piper d'epoca, nell'impatto con il suolo è andato completamente distrutto e si è trasformato in una palla di fuoco che non ha dato scampo agli occupanti che sono morti sul colpo. Le vittime sono una coppia austriaca, marito e moglie di 72 e 66 anni.

Gli ispettori ed i tecnici dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, che ha deciso di aprire un'inchiesta, arriveranno domani mattina a Stella per effettuare il sopralluogo che sarà utile a ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Nella giornata di oggi comunque la Procura savonese ha già lavorato attivamente al fine di raccogliere elementi utili all'indagine.

Per ora non è ancora stata fornita nessuna versione ufficiale ma, secondo le prime indiscrezioni, il pilota, forse per la visibilità non ottimale, volava ad una quota troppo bassa

ed ha finito per impattare con la vegetazione della zona. A quel punto per lui non sarebbe più stato possibile controllare il mezzo che ha finito per schiantarsi al suolo.

I carabinieri stanno ancora cercando di mettersi in contatto con i figli della coppia per avvisarli della tragedia. Per questa ragione, al momento, non è ancora stata resa nota l'identità delle due vittime.