

IVG

Laigueglia, palestra della scuola crolla sulla ferrovia: circolazione sospesa, caos treni

di Federico De Rossi

27 Giugno 2015 - 11:16



Laigueglia. Caos treni a ponente per il crollo della parete della palestra scolastica che ha riversato detriti e materiali sui binari ferroviari. E' successo a Laigueglia, intorno alle 11:00 di questa mattina. Ancora da capire le ragioni del crollo improvviso, probabilmente un cedimento statico della struttura: sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco e sono attesi anche i tecnici di Fs per le verifiche del caso.

Fortunatamente nessun treno stava transitando e subito dopo sono state messe in atto le procedure di sicurezza, che hanno portato al blocco della circolazione ferroviaria. Al momento i collegamenti in tutte le direzioni sono bloccati, con i convogli fermi in attesa dell'intervento di pulizia e messa in sicurezza. Notevoli i disagi e i ritardi per i treni in circolazione sulla linea Savona-Ventimiglia. Tempi lunghi per il ritorno alla normalità.

Stando ad una prima ricostruzione sembra che sia crollata la parete della palestra delle scuole, che si trova proprio sopra il sottopasso ferroviario, con i detriti che hanno invaso i binari. Il crollo ha interessato anche la rampa di scale del sottopasso, per questo si sta ancora verificando se al momento del crollo stesse passando qualcuno. Pompieri, personale tecnico, carabinieri, polizia municipale e Polfer sono ancora al lavoro: stando alle prime informazioni, tuttavia, nessuna persona sarebbe rimasta ferita.

