

IVG

Frana in atto, la A6 nuovamente chiusa tra Savona e Altare: ma è un falso allarme

di Redazione

02 Dicembre 2019 - 14:11




Savona. E' durata circa otto ore la nuova riapertura della A6 Torino-Savona nel tratto compreso tra i caselli di Altare e di Savona. Poco prima delle 14 di questo pomeriggio, infatti, il viadotto sud in corrispondenza del punto nel quale lo scorso 24 novembre si era verificato il movimento franoso che aveva causato il crollo del viadotto Madonna Del Monte è stato nuovamente interdetto al traffico.

Per fortuna, però, il blocco della circolazione è durato pochissimi minuti: come riferito, infatti, già dopo le 14 il viadotto è tornato nuovamente percorribile a doppio senso. Attualmente, dunque, la A6 è transitabile.

Evidentemente si è trattato di un falso allarme, dovuto con tutta probabilità ai sensori che devono monitorare il movimento franoso.

Situazione della viabilità

La rilevazione della posizione corrente risulta attualmente disabilitata.



Città, Indirizzo, Cap

Cerca Località

A6 Torino-Savona

A6 Torino-Savona scambio di carreggiata causa crollo viadotto tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare

ULTIMISSIME SUL TRAFFICO

29/11/2019 12:04

A6 Torino-Savona

A6 Torino-Savona scambio di carreggiata causa crollo viadotto tra Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia e Svincolo Altare

01/12/2019 04:12

A6 Torino-Savona

A6 Torino-Savona vento forte dalle 04:10 del 1 dicembre 2019 tra Svincolo Altare e Allacciamento Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia

Legenda Severità:

Molto Alta Alta Normale Bassa

Mappe (c) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | Carto

L'ennesima riapertura (e il falso allarme di conseguenza) sono stati confermati anche dal Cciss.